

**Profil de la baignade (La Conche du Bureau - Saint-Palais-sur-mer)**

Date d'élaboration du profil : janvier 2010

Caractéristiques de la baignade	Schéma de la zone de baignade
<p>Nom de la baignade : La Conche du Bureau</p> <p>Commune : Saint-Palais-sur-mer</p> <p>Région : Charente-Maritime Poitou-Charentes</p> <p>Personne responsable de l'eau de baignade : Mairie de Saint-Palais-sur-Mer</p> <p>Période d'ouverture : 17 juin au 3 septembre 2017</p> <p>Heures de surveillance (le cas échéant) : de 11h à 19h – 4 à 5 sauveteurs.</p> <p>Fréquentation moyenne journalière pendant la saison balnéaire : <i>importante</i></p>	<p align="center">Plage de la Conche du Bureau Commune de Saint-Palais-sur-Mer</p>

Historique de la qualité de l'eau de baignade				Carte de la zone d'étude																																											
Directive	2006/7/CE			<p align="center">Plage de la Conche du Bureau Commune de Saint-Palais-sur-Mer</p>																																											
Classement	2014	2015	2016																																												
<p>☆☆☆ : Excellente qualité / ★★ : Bonne qualité / ★ : Qualité suffisante / - : Qualité insuffisante</p> <p>Liste des épisodes de pollutions au cours des dernières années (au moins 4 années) présentée par ordre chronologique décroissant :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Date</th> <th>Type de pollution</th> <th>Origine de la pollution</th> <th>Interdiction de baignade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20/07/09</td> <td><i>E. coli</i></td> <td></td> <td>NON</td> </tr> <tr> <td>20/08/09</td> <td><i>E. coli</i></td> <td></td> <td>NON</td> </tr> <tr> <td>01/09/09</td> <td><i>E. coli</i> / Entéro</td> <td></td> <td>NON</td> </tr> <tr> <td>13/07/10</td> <td><i>E. coli</i></td> <td>Pluvial supposé</td> <td>NON</td> </tr> <tr> <td>25/07/13</td> <td><i>E. coli</i></td> <td>Pluvial et débordement des berges</td> <td>Fermeture préventive</td> </tr> <tr> <td>25/08/15</td> <td><i>E. coli</i></td> <td>Revif et pluvio</td> <td>NON</td> </tr> <tr> <td>16/06/16</td> <td>Entérocoques</td> <td>Forte pluviométrie</td> <td>NON</td> </tr> <tr> <td>04/08/16</td> <td>Entérocoques</td> <td>Forte pluviométrie</td> <td>NON</td> </tr> <tr> <td>30/08/16</td> <td><i>E. coli</i></td> <td>Revif et fort coefficient</td> <td>NON</td> </tr> <tr> <td>14/09/16</td> <td>Entérocoques</td> <td>Forte pluviométrie</td> <td>NON</td> </tr> </tbody> </table>					Date	Type de pollution	Origine de la pollution	Interdiction de baignade	20/07/09	<i>E. coli</i>		NON	20/08/09	<i>E. coli</i>		NON	01/09/09	<i>E. coli</i> / Entéro		NON	13/07/10	<i>E. coli</i>	Pluvial supposé	NON	25/07/13	<i>E. coli</i>	Pluvial et débordement des berges	Fermeture préventive	25/08/15	<i>E. coli</i>	Revif et pluvio	NON	16/06/16	Entérocoques	Forte pluviométrie	NON	04/08/16	Entérocoques	Forte pluviométrie	NON	30/08/16	<i>E. coli</i>	Revif et fort coefficient	NON	14/09/16	Entérocoques	Forte pluviométrie
Date	Type de pollution	Origine de la pollution	Interdiction de baignade																																												
20/07/09	<i>E. coli</i>		NON																																												
20/08/09	<i>E. coli</i>		NON																																												
01/09/09	<i>E. coli</i> / Entéro		NON																																												
13/07/10	<i>E. coli</i>	Pluvial supposé	NON																																												
25/07/13	<i>E. coli</i>	Pluvial et débordement des berges	Fermeture préventive																																												
25/08/15	<i>E. coli</i>	Revif et pluvio	NON																																												
16/06/16	Entérocoques	Forte pluviométrie	NON																																												
04/08/16	Entérocoques	Forte pluviométrie	NON																																												
30/08/16	<i>E. coli</i>	Revif et fort coefficient	NON																																												
14/09/16	Entérocoques	Forte pluviométrie	NON																																												

**Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion**

Diagnostic			Gestion préventive des pollutions			Plan d'actions
Principales sources de pollution inventoriées	Impact	Distance de la zone de baignade	Indicateurs de suivis et seuils d'alerte	Procédures	Mesures de gestion préventive associées	Principales mesures de réduction de pollutions
Exutoire Pluvial	Fort	Sur zone	Résultats d'analyses : Dénombrement <i>E. Coli</i> /Entérocoq.	Communication - Fermeture de la plage si nécessaire	Curage préventif des eaux pluviales et suivi qualité du plan d'eau	Suivre les préconisations du schéma directeur des eaux pluviales au fur et à mesure des aménagements et travaux. Aménagement de la place de l'Océan avec mise en place d'un traitement naturel des eaux pluviales
Réseau d'assainissement	Faible	A proximité (< 100ml)	Télesurveillance Appel Client	Intervention - Dépannage – Hydrocurage si nécessaire	Curage annuel préventif du réseau (plages, points noirs)	Réhabilitations de réseau suivant programmation Agglomération Royan Atlantique Diagnostic hydraulique.